

霞ヶ関西中学校放射線詳細測定結果(11月22日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.15 →除去後 平均 0.08 範囲 0.06~0.12

[地上5cm] 平均 0.14 範囲 0.06~0.47 →除去後 平均 0.11 範囲 0.06~0.25

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の6地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	グラウンド中央	0.06	0.06
2	グラウンド南東	0.06	0.08
3	グラウンド北東	0.09	0.08
4	グラウンド北西	0.07	0.07
5	グラウンド南西	0.07	0.07
6	砂場	0.06	0.07
7	砂場北グレーチング上	0.07	0.08
8	砂場西グレーチング上	0.07	0.07
9	テニスコート北グレーチング上	0.08	0.08
10	テニスコート南グレーチング上	0.08	0.08
11	バックネット裏グレーチング上	0.09	0.07
12	体育小屋東裏雨どい脇	0.25	0.11
13	体育小屋雨どい脇	0.09	0.08
14	外トイレ裏東側雨どい下	0.08	0.08
15	焼窯庫裏雨どい下	0.09	0.07
16	焼窯庫裏東雨どい下	0.09	0.08
17	物置裏西雨どい下	0.47	0.13
17-1	No.17除染後	0.13	0.10
18	物置裏東雨どい脇	0.07	0.07
19	自転車置場(大)南雨どい下	0.35	0.11
19-1	No.19除染後	0.16	0.11
20	体育館中央南側雨水集水桝上	0.28	0.15
20-1	No.20除染後	0.21	0.12
21	段ボール小屋雨どい下	0.09	0.07
22	体育館中央東側グレーチング上	0.07	0.06
23	災害用給水井戸雨どい下	0.21	0.12
24	石油庫南側雨どい下	0.31	0.09
24-1	No.24除染後	0.12	0.11
25	石油庫北側雨どい下	0.24	0.10
26	ポンプ室フェンス入口側雨どい下	0.36	0.12
26-1	No.26除染後	0.17	0.10
27	ポンプ室雨どい下	0.15	0.09
28	格技場東側雨どい先側溝上	0.13	0.10
29	格技場西側雨どい先側溝上	0.11	0.08
30	ゴミ庫裏雨どい下	0.38	0.10
30-1	No.30除染後	0.15	0.10
31	北側昇降口グレーチング上	0.10	0.10
32	給食受入口右側雨どい下	0.08	0.08
33	校舎西・北側雨どいグレーチング上	0.08	0.06
34	南側昇降口中央グレーチング上	0.10	0.09
35	校舎東体育館通路雨どい脇	0.09	0.08
36	正門外右側植込み	0.08	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h

(平成23年度)

施設の 配置図	縮尺	1 / 1200					学校名	霞ヶ関西中学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	整 理 年 次 号
		1	1	2	0	1				3	5	2	

- 凡例
- 建物
- ① 未とりこわし建物
 - ② 危険建物
 - ③ 借用建物
 - ④ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⑤ 自転車置場
 - ⑥ 倉庫
 - ⑦ 吹き抜けの波廊下
 - ⑧ 温室
 - ⑨ 相撲場
 - ⑩ 簡易な小規模構造物
 - ⑪ 小鳥小屋
 - ⑫ 焼却炉
 - ⑬ 実電室
 - ⑭ 灯油庫
 - ⑮ ゴミ置小屋
 - ⑯ 百葉箱
 - ⑰ 井戸小屋
 - ⑱ 正門、通用門
 - ⑲ 囲障等
 - ⑳ 生垣
 - ㉑ 万年棚
 - ㉒ フェンス
 - ㉓ 防球ネット
 - ㉔ ブロック
 - ㉕ バックネット
 - ㉖ 砂場
 - ㉗ 鉄棒
 - ㉘ ブランコ
 - ㉙ スベリ台
 - ㉚ シーソー
 - ㉛ ジャンブルジム
 - ㉜ シュート板
 - ㉝ ツリ輪
 - ㉞ 渡り棒
 - ㉟ 登り棒
 - ㊱ 雲梯
 - ㊲ ロック木
 - ㊳ ハントー棒

