

# 野田中学校放射線詳細測定結果(11月14日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.16 →除去後 平均 0.09 範囲 0.06~0.13

[地上5cm] 平均 0.13 範囲 0.06~0.39 →除去後 平均 0.11 範囲 0.06~0.25

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の4地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	グラウンド中央	0.07	0.07
2	グラウンド北西	0.07	0.07
3	グラウンド南西	0.06	0.07
4	グラウンド南東	0.07	0.07
5	グラウンド北東	0.08	0.07
6	体育小屋裏側溝	0.07	0.07
7	体育小屋裏雨樋①	0.12	0.10
8	体育小屋裏雨樋②	0.39	0.12
8-2	No8除染後	0.17	0.12
9	外トイレ裏	0.08	0.07
10	校舎裏東側側溝グレーチング	0.09	0.09
11	校舎裏東側雨水集水枡	0.13	0.10
12	給食受入口側溝グレーチング	0.08	0.08
13	昇降口東側側溝汚泥面	0.26	0.11
13-2	No13除染後	0.08	0.09
14	昇降口西側側溝グレーチング	0.09	0.08
15	校舎西裏側側溝汚泥面	0.35	0.12
15-2	No15除染後	0.10	0.10
16	調理室裏側側溝汚泥面	0.15	0.08
17	被服室南側側溝グレーチング	0.08	0.06
18	昇降口南出口側溝グレーチング	0.11	0.08
19	さわやか相談室南側雨水集水枡	0.11	0.09
20	柔剣道場南東グレーチング	0.15	0.11
21	柔剣道場北東グレーチング	0.08	0.07
22	焼窯庫裏雨樋①	0.21	0.09
23	焼窯庫裏雨樋②	0.18	0.10
24	西倉庫裏雨樋①	0.18	0.09
25	西倉庫裏雨樋②	0.25	0.12
26	旧砂場	0.10	0.08
27	校庭南グレーチング	0.08	0.08
28	砂場	0.10	0.08
29	東門	0.11	0.09
30	体育館南東雨水枡	0.16	0.13
31	ゴミ庫北西	0.10	0.08
32	体育館入口グレーチング	0.08	0.08
33	体育館南側グレーチング	0.29	0.16
33-2	No33除染後	0.10	0.11
34	正門雨水枡	0.10	0.08
35	正門外植込み	0.06	0.06
36	南側入口	0.10	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h

(平成23年度)

施設の 配置図	縮尺	1 / 1200		学校名	野田中学校				調査番号	112013527				整理番号
		0	10		20	30	40	m		(都道府県)	(市町村)	(学校)		

- 凡例
- 建物
- ㊦ 未とりこわし建物
  - ㊧ 危険建物
  - ㊨ 借用建物
  - ㊩ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ㊰ 自転車置場
  - ㊱ 倉庫
  - ㊲ 吹き抜けの液廊下
  - ㊳ 温室
  - ㊴ 相撲場
  - ㊵ 簡易な小規模構造物
  - ㊶ 小鳥小屋
  - ㊷ 焼却炉
  - ㊸ 変電室
  - ㊹ 灯油庫
  - ㊺ ゴミ置小屋
  - ㊻ 百葉箱
  - ㊼ 井戸小屋
  - ㊽ 正門、通用門
  - ㊾ 囲障等
  - ㊿ 生垣
  - ① 万年塀
  - ② フェンス
  - ③ 防球ネット
  - ④ ブロック
  - ⑤ バックネット
  - ⑥ 砂場
  - ⑦ 鉄棒
  - ⑧ ブランコ
  - ⑨ スベリ台
  - ⑩ シーソー
  - ⑪ ジャンブルジム
  - ⑫ シュート板
  - ⑬ ツリ輪
  - ⑭ 液り棒
  - ⑮ 登り棒
  - ⑯ 雲梯
  - ⑰ ロック木
  - ⑱ ハンター棒

