

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和6年12月の進捗状況写真

【進捗状況】



縄隠しのためさらに土を塗り付け乾燥養生となる(外壁・横縄隠し)



屋根下部で斜めに張り出す鉢巻の下地(荒打ち)