

公園における除染地点の継続測定

R3.3実施
単位: $\mu\text{Sv/h}$

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | 測定値 | |
|-----------|-------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 御伊勢塚公園(2) | 51 | 雨水樹 | H23.11.28 | 除染前 0.28 除染後 0.17 | 0.13 0.14 |
| | | | H24.02.27 | 0.13 | 0.11 |
| | | | H24.08.09 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H25.08.07 | 0.14 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | 0.13 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H27.02.03 | 0.08 | 0.08 |
| | | | H27.08.05 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.02.19 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | 0.05 | 0.04 |
| | | | H29.07.25 | 0.05 | 0.04 |
| | | | H30.02.06 | 0.05 | 0.04 |
| | | | H31.02.12 | 0.07 | 0.06 |
| | | | R02.02.27 | 0.04 | 0.04 |
| | | | R03.03.02 | 0.05 | 0.05 |
| 初雁公園(1) | 52 | 広場南 | H23.11.28 | 除染前 0.30 除染後 0.20 | 0.14 0.11 |
| | | | H24.02.27 | 0.24 | 0.12 |
| | | | H24.08.09 | 0.08 | 0.08 |
| | | | H25.08.07 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | 0.11 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | 0.09 | 0.09 |
| | | | H27.02.03 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H27.08.05 | 0.06 | 0.07 |
| | | | H28.02.19 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | 0.06 | 0.05 |
| | | | H29.07.25 | 0.07 | 0.06 |
| | | | H30.02.06 | 0.06 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | 0.05 | 0.04 |
| | | | R02.02.27 | 0.05 | 0.06 |
| | | | R03.03.02 | 0.04 | 0.05 |
| 初雁公園(1) | 107 | 事務所南東側雨どい(コンクリート) | H23.11.28 | 除染前 0.45 除染後 0.14 | 0.15 0.12 |
| | | | H24.02.28 | 0.17 | 0.11 |
| | | | H24.08.09 | 0.13 | 0.10 |
| | | | H25.08.05 | 0.11 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | 0.10 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | 0.11 | 0.08 |
| | | | H27.02.04 | 0.10 | 0.08 |
| | | | H27.08.05 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.02.19 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H28.08.03 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | 0.08 | 0.06 |
| | | | H29.07.25 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H30.02.06 | 0.08 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | 0.07 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | 0.08 | 0.06 |
| | | | R03.03.02 | 0.07 | 0.06 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | 測定値 | |
|-----------|-------|-----------------------|--------------|------------|------------------------------|
| | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 川越運動公園(9) | 1 | 競技場トイレ雨どい下(インターロッキング) | H23.11.28,29 | 除染前 除染後 | 0.35 0.13 0.13 0.10 |
| | | | H24.02.28 | 0.11 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | 0.15 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | 0.13 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | 0.14 | 0.08 |
| | | | H26.08.06 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H27.02.04 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H27.08.03 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H28.02.18 | 0.08 | 0.08 |
| | | | H28.08.03 | 0.12 | 0.08 |
| | | | H29.02.24 | 0.09 | 0.07 |
| | | | H29.07.25 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H30.02.05 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H31.02.13 | 0.12 | 0.08 |
| | | | R02.02.27 | 0.08 | 0.07 |
| | | | R03.03.03 | 0.09 | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | H23.11.28,29 | 除染前 除染後 | 0.10 0.10 0.10 |
| | | | H24.02.28 | 0.10 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | 0.10 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | 0.10 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H26.08.06 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H27.02.04 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H27.08.03 | 0.13 | 0.07 |
| | | | H28.02.18 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H28.08.03 | 0.11 | 0.08 |
| | | | H29.02.24 | 0.08 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | 0.07 | 0.05 |
| | | | H30.02.05 | 0.09 | 0.07 |
| | | | H31.02.13 | 0.11 | 0.08 |
| | | | R02.02.27 | 0.09 | 0.07 |
| | | | R03.03.03 | 0.07 | 0.05 |
| | | | | | |
| 川越運動公園(9) | 26 | 倉庫雨どい下(土) | H23.11.28,29 | 除染前 除染後 | 0.55 0.10 0.17 |
| | | | H24.02.28 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H24.08.07 | 0.18 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | 0.15 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | 0.13 | 0.07 |
| | | | H26.08.06 | 0.16 | 0.08 |
| | | | H27.02.04 | 0.14 | 0.09 |
| | | | H27.08.03 | 0.13 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | 0.09 | 0.08 |
| | | | H28.08.03 | 0.11 | 0.08 |
| | | | H29.02.24 | 0.09 | 0.07 |
| | | | H29.07.25 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H30.02.05 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H31.02.13 | 0.10 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | 0.08 | 0.06 |
| | | | R03.03.03 | 0.09 | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | H23.11.28,29 | 除染前 除染後 | 0.26 0.17 0.17 |
| | | | H24.02.28 | 0.11 | 0.08 |
| | | | H24.08.07 | 0.16 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | 0.18 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | 0.17 | 0.08 |
| | | | H26.08.06 | 0.17 | 0.07 |
| | | | H27.02.04 | 0.17 | 0.08 |
| | | | H27.08.03 | 0.16 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | 0.08 | 0.08 |
| | | | H28.08.03 | 0.13 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | 0.09 | 0.06 |
| | | | H29.07.25 | 0.09 | 0.06 |
| | | | H30.02.05 | 0.10 | 0.06 |
| | | | H31.02.13 | 0.13 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | 0.11 | 0.07 |
| | | | R03.03.03 | 0.08 | 0.06 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | | 測定値 | |
|-----------|-------|-------------------|--------------|-----|-------|--------|
| | | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 川越運動公園(9) | 32 | 倉庫雨どい下(コンクリート) | H23.11.28,29 | 除染前 | 0.36 | 0.12 |
| | | | | 除染後 | 0.20 | 0.10 |
| | | | H24.02.28 | | 0.21 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | | 0.19 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | | 0.13 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H26.08.06 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H27.02.04 | | 0.12 | 0.08 |
| | | | H27.08.03 | | 0.11 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | H28.08.03 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | H29.07.25 | | 0.09 | 0.06 |
| | | | H30.02.05 | | 0.07 | 0.07 |
| | | | H31.02.13 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | R03.03.03 | | 0.08 | 0.07 |
| | 33 | 倉庫雨どい下(砂利) | H23.11.28,29 | 除染前 | 0.33 | 0.12 |
| | | | | 除染後 | 0.10 | 0.09 |
| | | | H24.02.28 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H24.08.07 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | H26.08.06 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H27.02.04 | | 0.08 | 0.09 |
| | | | H27.08.03 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H28.02.18 | | 0.09 | 0.09 |
| | | | H28.08.03 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.08 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H30.02.05 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H31.02.13 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.08 | 0.08 |
| | | | R03.03.03 | | 0.08 | 0.06 |
| 川越運動公園(9) | 43 | テニスコート建物雨どい下(レンガ) | H23.11.28,29 | 除染前 | 0.28 | 0.12 |
| | | | | 除染後 | 0.18 | 0.11 |
| | | | H24.02.28 | | 0.12 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | | 0.13 | 0.10 |
| | | | H25.08.05 | | 0.12 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | | 0.10 | 0.10 |
| | | | H26.08.06 | | 0.12 | 0.09 |
| | | | H27.02.04 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H27.08.03 | | 0.12 | 0.09 |
| | | | H28.02.18 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | H28.08.03 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | | 0.12 | 0.08 |
| | | | H30.02.05 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | H31.02.13 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | R02.02.27 | | 0.09 | 0.09 |
| | | | R03.03.03 | | 0.09 | 0.08 |
| 川越運動公園(9) | 45 | テニスコート建物雨どい下(レンガ) | H23.11.28,29 | 除染前 | 0.29 | 0.13 |
| | | | | 除染後 | 0.13 | 0.10 |
| | | | H24.02.28 | | 0.13 | 0.11 |
| | | | H24.08.07 | | 0.11 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | | 0.13 | 0.10 |
| | | | H26.03.03 | | 0.09 | 0.09 |
| | | | H26.08.06 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | H27.02.04 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | H27.08.03 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | H28.08.03 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | H30.02.05 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H31.02.13 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | R02.02.27 | | 0.08 | 0.08 |
| | | | R03.03.03 | | 0.07 | 0.07 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | | 測定値 | |
|-------------|-------|-------------------|--------------|-----|-------|--------|
| | | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 川越運動公園(9) | 46 | テニスコート建物雨どい下(レンガ) | H23.11.28,29 | 除染前 | 0.36 | 0.13 |
| | | | | 除染後 | 0.17 | 0.11 |
| | | | H24.02.28 | | 0.15 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | | 0.15 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | | 0.14 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | H26.08.06 | | 0.14 | 0.09 |
| | | | H27.02.04 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H27.08.03 | | 0.12 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H28.08.03 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | H29.02.24 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H30.02.05 | | 0.09 | 0.09 |
| | | | H31.02.13 | | 0.10 | 0.09 |
| | | | R02.02.27 | | 0.09 | 0.09 |
| | | | R03.03.03 | | 0.07 | 0.08 |
| クレアパーク(1) | 5 | 北東側角物置雨どい下(土) | H23.11.30 | 除染前 | 0.31 | 0.09 |
| | | | | 除染後 | 0.15 | 0.08 |
| | | | H24.02.27 | | 0.24 | 0.09 |
| | | | H24.08.09 | | 0.20 | 0.09 |
| | | | H25.08.07 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H26.08.05 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H27.02.03 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H27.08.06 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H28.02.18 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H28.08.04 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H29.02.24 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | H29.07.26 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H29.07.25 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.08 | 0.05 |
| | | | R02.02.27 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | R03.03.03 | | 0.06 | 0.05 |
| 安比奈親水公園(0)※ | 2 | 倉庫雨樋(1) | H24.11.29 | 除染前 | 0.30 | 0.10 |
| | | | | 除染後 | 0.19 | 0.09 |
| | | | H24.02.27 | | 0.24 | 0.10 |
| | | | H24.08.08 | | 0.15 | 0.08 |
| | | | H25.08.07 | | 0.18 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.10 | 0.06 |
| | | | H26.08.05 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H27.02.03 | | 0.14 | 0.06 |
| | | | H27.08.05 | | 0.10 | 0.06 |
| | | | H28.02.19 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H28.08.04 | | 0.10 | 0.05 |
| | | | H29.02.24 | | 0.07 | 0.05 |
| | | | H29.07.25 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H30.02.06 | | 0.07 | 0.05 |
| | | | H31.02.12 | | — | — |
| 上野田公園(1) | 6 | 擁壁下 | H23.11.17 | 除染前 | 0.29 | 0.13 |
| | | | | 除染後 | 0.16 | 0.13 |
| | | | H24.02.28 | | 0.14 | 0.12 |
| | | | H24.08.07 | | 0.16 | 0.11 |
| | | | H25.08.07 | | 0.14 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.12 | 0.08 |
| | | | H27.02.03 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | H27.08.05 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H28.02.19 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | H29.02.27 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.07.25 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H30.02.06 | | 0.07 | 0.07 |
| | | | H31.02.12 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | R02.02.27 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | R03.03.03 | | 0.07 | 0.05 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | | 測定値 | |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----|-------|--------|
| | | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 広栄町公園(1) | 13 | 物置の雨どい下 | H23.11.22 | 除染前 | 0.44 | 0.12 |
| | | | | 除染後 | 0.21 | 0.12 |
| | | | H24.02.28 | | 0.21 | 0.09 |
| | | | H24.08.07 | | 0.09 | 0.06 |
| | | | H25.08.07 | | 0.15 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.12 | 0.07 |
| | | | H26.08.05 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H27.02.03 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H27.08.05 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H28.02.19 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H28.08.04 | | 0.07 | 0.05 |
| | | | H29.02.27 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H29.07.25 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H30.02.06 | | 0.05 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | R02.02.27 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | R03.03.03 | | 0.05 | 0.04 |
| みよしの公園(1) | 14 | 線路沿いの小広場角 | H23.11.30 | 除染前 | 0.28 | 0.15 |
| | | | | 除染後 | 0.19 | 0.12 |
| | | | H24.02.27 | | 0.16 | 0.11 |
| | | | H24.08.09 | | 0.17 | 0.09 |
| | | | H25.08.07 | | 0.13 | 0.09 |
| | | | H26.03.03 | | 0.15 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.13 | 0.07 |
| | | | H27.02.03 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H27.08.05 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H28.02.19 | | 0.13 | 0.09 |
| | | | H28.08.04 | | 0.15 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | | 0.14 | 0.07 |
| | | | H30.02.06 | | 0.11 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.12 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | R03.03.02 | | 0.08 | 0.06 |
| 城下公園(2) | 15 | 管理棟裏雨どい下1 | H23.11.30 | 除染前 | 0.47 | 0.12 |
| | | | | 除染後 | 0.20 | 0.09 |
| | | | H24.02.27 | | 0.21 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | | 0.19 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | | 0.19 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.18 | 0.09 |
| | | | H26.08.05 | | 0.16 | 0.07 |
| | | | H27.02.03 | | 0.14 | 0.08 |
| | | | H27.08.05 | | 0.14 | 0.07 |
| | | | H28.02.19 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H28.08.03 | | 0.14 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H29.07.25 | | 0.09 | 0.06 |
| | | | H30.02.05 | | 0.10 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | R03.03.02 | | 0.08 | 0.05 |
| 城下公園(2) | 20 | 管理棟裏雨どい下3 | H23.11.30 | 除染前 | 0.48 | 0.14 |
| | | | | 除染後 | 0.15 | 0.12 |
| | | | H24.02.27 | 除染前 | 0.35 | 0.13 |
| | | | | 除染後 | 0.17 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | | 0.21 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | | 0.18 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | | 0.16 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.16 | 0.07 |
| | | | H27.02.03 | | 0.15 | 0.07 |
| | | | H27.08.05 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | H28.02.19 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.08.03 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H29.02.24 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | H29.07.25 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H30.02.05 | | 0.10 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | R03.03.02 | | 0.08 | 0.06 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | | 測定値 | |
|---------|-------|------------|-----------|-----|-------|--------|
| | | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 浮島公園(4) | 9 | 自治会館裏雨どい下1 | H23.11.30 | 除染前 | 0.39 | 0.11 |
| | | | | 除染後 | 0.18 | 0.10 |
| | | | H24.02.28 | | 0.15 | 0.09 |
| | | | H24.08.07 | | 0.15 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | | 0.15 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | | 0.12 | 0.10 |
| | | | H26.08.05 | | 0.13 | 0.10 |
| | | | H27.02.04 | | 0.12 | 0.08 |
| | | | H27.08.05 | | 0.12 | 0.09 |
| | | | H28.02.18 | | 0.12 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | | 0.14 | 0.09 |
| | | | H29.02.24 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | H29.07.26 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H30.02.06 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H31.02.12 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | R02.02.27 | | 0.09 | 0.08 |
| | | | R03.03.02 | | 0.07 | 0.07 |
| | 10 | 自治会館裏雨どい下2 | H23.11.30 | 除染前 | 0.46 | 0.11 |
| | | | | 除染後 | 0.16 | 0.10 |
| | | | H24.02.28 | | 0.18 | 0.10 |
| | | | H24.08.07 | | 0.18 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | | 0.17 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.15 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.15 | 0.08 |
| | | | H27.02.04 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H27.08.05 | | 0.10 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | | 0.14 | 0.08 |
| | | | H29.02.24 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | H29.07.26 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H30.02.06 | | 0.09 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | R03.03.02 | | 0.06 | 0.06 |
| 11 | 11 | 自治会館裏雨どい下3 | H23.11.30 | 除染前 | 0.26 | 0.11 |
| | | | | 除染後 | 0.19 | 0.11 |
| | | | H24.02.28 | | 0.19 | 0.11 |
| | | | H24.08.07 | | 0.15 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | | 0.14 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.11 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.10 | 0.07 |
| | | | H27.02.04 | | 0.11 | 0.07 |
| | | | H27.08.05 | | 0.09 | 0.07 |
| | | | H28.02.18 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.07.26 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | H30.02.06 | | 0.07 | 0.05 |
| | | | H31.02.12 | | 0.07 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | | 0.08 | 0.06 |
| | | | R03.03.02 | | 0.06 | 0.05 |
| 12 | 12 | 自治会館裏雨どい下4 | H23.11.30 | 除染前 | 0.27 | 0.11 |
| | | | | 除染後 | 0.20 | 0.08 |
| | | | H24.02.28 | | 0.18 | 0.09 |
| | | | H24.08.07 | | 0.17 | 0.08 |
| | | | H25.08.05 | | 0.16 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.12 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | | 0.12 | 0.07 |
| | | | H27.02.04 | | 0.13 | 0.08 |
| | | | H28.02.18 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | H28.08.04 | | 0.05 | 0.06 |
| | | | H29.02.24 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H29.07.26 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H30.02.06 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | R02.02.27 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | R03.03.02 | | 0.06 | 0.05 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | | 測定値 | |
|------------|-------|-------------|-----------|-----|-------|--------|
| | | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 萱沼びん沼公園(1) | 3 | 素掘り水路 | H23.11.30 | 除染前 | 0.26 | 0.14 |
| | | | | 除染後 | 0.21 | 0.14 |
| | | | H24.02.27 | | 0.24 | 0.13 |
| | | | H24.08.07 | | 0.12 | 0.11 |
| | | | H25.08.05 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H26.03.03 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | H26.08.05 | | 0.05 | 0.06 |
| | | | H27.02.04 | | 0.06 | 0.06 |
| | | | H27.08.05 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | H28.02.18 | | 0.07 | 0.06 |
| | | | H28.08.03 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | H29.02.24 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | H29.07.25 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H30.02.05 | | 0.06 | 0.05 |
| | | | H31.02.12 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | R02.02.27 | | 0.05 | 0.05 |
| | | | R03.03.03 | | 0.06 | 0.04 |
| 日東第一公園(6) | 8 | テニスコート脇排水口下 | H23.12.08 | 除染前 | 0.30 | 0.20 |
| | | | | 除染後 | 0.18 | 0.12 |
| | | | H24.02.27 | | 0.18 | 0.11 |
| | | | H24.08.08 | | 0.18 | 0.14 |
| | | | H25.08.07 | | 0.17 | 0.14 |
| | | | H26.03.03 | | 0.15 | 0.12 |
| | | | H26.08.05 | | 0.13 | 0.13 |
| | | | H27.02.03 | | 0.14 | 0.13 |
| | | | H27.08.05 | | 0.16 | 0.11 |
| | | | H28.02.19 | | 0.08 | 0.07 |
| | | | H28.08.04 | | 0.10 | 0.11 |
| | | | H29.02.27 | | 0.12 | 0.10 |
| | | | H29.07.25 | | 0.11 | 0.09 |
| | | | H30.02.06 | | 0.09 | 0.11 |
| | | | H31.02.12 | | 0.09 | 0.09 |
| | | | R02.02.27 | | 0.08 | 0.08 |
| | | | R03.03.02 | | 0.10 | 0.08 |
| 日東第一公園(6) | 15 | 公園北西端 | H23.12.08 | 除染前 | 0.61 | 0.26 |
| | | | | 除染後 | 0.13 | 0.09 |
| | | | H24.02.27 | | 0.15 | 0.08 |
| | | | H24.08.08 | | 0.20 | 0.10 |
| | | | H25.08.07 | | 0.22 | 0.10 |
| | | | H26.03.03 | | 0.14 | 0.10 |
| | | | H26.08.05 | | 0.17 | 0.10 |
| | | | H27.02.03 | | 0.16 | 0.10 |
| | | | H27.08.05 | | 0.15 | 0.11 |
| | | | H28.02.19 | | 0.11 | 0.11 |
| | | | H28.08.04 | | 0.13 | 0.09 |
| | | | H29.02.27 | | 0.15 | 0.11 |
| | | | H29.07.25 | | 0.14 | 0.11 |
| | | | H30.02.06 | | 0.08 | 0.08 |
| | | | H31.02.12 | | 0.07 | 0.09 |
| | | | R02.02.27 | | 0.13 | 0.09 |
| | | | R03.03.02 | | 0.14 | 0.10 |
| 日東第一公園(6) | 16 | 公園北西側1泥だまり | H23.12.08 | 除染前 | 0.64 | 0.42 |
| | | | | 除染後 | 0.08 | 0.08 |
| | | | H24.02.27 | | 0.10 | 0.10 |
| | | | H24.08.08 | | 0.16 | 0.13 |
| | | | H25.08.07 | | 0.16 | 0.14 |
| | | | H26.03.03 | | 0.12 | 0.13 |
| | | | H26.08.05 | | 0.15 | 0.13 |
| | | | H27.02.03 | | 0.16 | 0.13 |
| | | | H27.08.05 | | 0.18 | 0.13 |
| | | | H28.02.19 | | 0.19 | 0.13 |
| | | | H28.08.04 | | 0.12 | 0.13 |
| | | | H29.02.27 | | 0.14 | 0.12 |
| | | | H29.07.25 | | 0.13 | 0.11 |
| | | | H30.02.06 | | 0.13 | 0.12 |
| | | | H31.02.12 | | 0.12 | 0.11 |
| | | | R02.02.27 | | 0.11 | 0.11 |
| | | | R03.03.02 | | 0.12 | 0.10 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | | 測定値 | |
|-----------|-------|------------|-----------|-----|-------|--------|
| | | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 日東第一公園(6) | 17 | 公園北西側2泥だまり | H23.12.08 | 除染前 | 0.72 | 0.53 |
| | | | | 除染後 | 0.12 | 0.10 |
| | | | H24.02.27 | | 0.11 | 0.11 |
| | | | H24.08.08 | | 0.19 | 0.15 |
| | | | H25.08.07 | | 0.20 | 0.16 |
| | | | H26.03.03 | | 0.21 | 0.19 |
| | | | H26.08.05 | | 0.17 | 0.18 |
| | | | H27.02.03 | | 0.16 | 0.16 |
| | | | H27.08.05 | | 0.20 | 0.15 |
| | | | H28.02.19 | | 0.16 | 0.13 |
| | | | H28.08.04 | | 0.15 | 0.14 |
| | | | H29.02.27 | | 0.18 | 0.15 |
| | | | H29.07.25 | | 0.14 | 0.12 |
| | | | H30.02.06 | | 0.13 | 0.11 |
| | | | H31.02.12 | | 0.16 | 0.13 |
| | | | R02.02.27 | | 0.12 | 0.11 |
| | | | R03.03.02 | | 0.12 | 0.11 |
| 日東第一公園(6) | 18 | 公園北西側3泥だまり | H23.12.08 | 除染前 | 0.68 | 0.48 |
| | | | | 除染後 | 0.09 | 0.11 |
| | | | H24.02.27 | | 0.14 | 0.12 |
| | | | H24.08.08 | | 0.13 | 0.11 |
| | | | H25.08.07 | | 0.18 | 0.14 |
| | | | H26.03.03 | | 0.17 | 0.16 |
| | | | H26.08.05 | | 0.12 | 0.11 |
| | | | H27.02.03 | | 0.14 | 0.12 |
| | | | H27.08.05 | | 0.12 | 0.12 |
| | | | H28.02.19 | | 0.13 | 0.11 |
| | | | H28.08.04 | | 0.11 | 0.11 |
| | | | H29.02.27 | | 0.12 | 0.11 |
| | | | H29.07.25 | | 0.13 | 0.12 |
| | | | H30.02.06 | | 0.11 | 0.10 |
| | | | H31.02.12 | | 0.10 | 0.10 |
| | | | R02.02.27 | | 0.12 | 0.10 |
| | | | R03.03.02 | | 0.11 | 0.09 |
| 日東第一公園(6) | 19 | 公園北西側4泥だまり | H23.12.08 | 除染前 | 0.54 | 0.30 |
| | | | | 除染後 | 0.15 | 0.15 |
| | | | H24.02.27 | | 0.19 | 0.13 |
| | | | H24.08.08 | | 0.16 | 0.12 |
| | | | H25.08.07 | | 0.11 | 0.12 |
| | | | H26.03.03 | | 0.09 | 0.13 |
| | | | H26.08.05 | | 0.11 | 0.13 |
| | | | H27.02.03 | | 0.12 | 0.11 |
| | | | H27.08.05 | | 0.18 | 0.11 |
| | | | H28.02.19 | | 0.09 | 0.10 |
| | | | H28.08.04 | | 0.11 | 0.11 |
| | | | H29.02.27 | | 0.12 | 0.10 |
| | | | H29.07.25 | | 0.11 | 0.11 |
| | | | H30.02.06 | | 0.08 | 0.09 |
| | | | H31.02.12 | | 0.13 | 0.10 |
| | | | R02.02.27 | | 0.12 | 0.10 |
| | | | R03.03.02 | | 0.08 | 0.09 |

| 施設名 | 地点No. | 地点名 | 測定日 | 測定値 | |
|---------|-------|----------|-----------|-------------|--------|
| | | | | 地上5cm | 地上50cm |
| 菅間緑地(2) | 4 | トイレ雨どい下1 | H23.12.20 | 除染前 0.57 | 0.13 |
| | | | | 除染後 0.11 | 0.09 |
| | | | H24.02.28 | 0.16 | 0.09 |
| | | | H24.08.07 | 0.14 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | 0.11 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | 0.12 | 0.08 |
| | | | H26.08.05 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H27.02.04 | 0.10 | 0.07 |
| | | | H27.08.03 | 0.10 | 0.06 |
| | | | H28.02.18 | 0.07 | 0.06 |
| | | | H28.08.03 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | 0.08 | 0.06 |
| | | | H29.07.25 | 0.06 | 0.06 |
| | | | H30.02.05 | 0.08 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | 0.07 | 0.06 |
| | | | R02.02.27 | 0.08 | 0.07 |
| | | | R03.03.03 | 0.06 | 0.06 |
| | 5 | トイレ雨どい下2 | H23.12.20 | 除染前 0.39 | 0.15 |
| | | | | 除染後 0.18 | 0.11 |
| | | | H24.02.28 | 0.15 | 0.12 |
| | | | H24.08.07 | 0.14 | 0.09 |
| | | | H25.08.05 | 0.10 | 0.08 |
| | | | H26.03.03 | 0.10 | 0.06 |
| | | | H26.08.05 | 0.09 | 0.06 |
| | | | H27.02.04 | 0.11 | 0.07 |
| | | | H27.08.03 | 0.09 | 0.07 |
| | | | H28.02.18 | 0.07 | 0.07 |
| | | | H28.08.03 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.02.24 | 0.08 | 0.07 |
| | | | H29.07.25 | 0.08 | 0.06 |
| | | | H30.02.05 | 0.07 | 0.06 |
| | | | H31.02.12 | 0.07 | 0.07 |
| | | | R02.02.27 | 0.07 | 0.07 |
| | | | R03.03.03 | 0.07 | 0.06 |

注)施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。
 今回の測定では、放射線量の高い地点はありませんでした。

| | 今回測定値 | |
|-----|-------|------|
| | 5cm | 50cm |
| 施設数 | 12 | |
| 地点数 | 31 | |
| 最大値 | 0.14 | 0.11 |
| 最小値 | 0.04 | 0.04 |
| 平均 | 0.08 | 0.07 |

※安比奈親水公園は工事により測定地点がなくなったため、平成30年度冬から測定していません