

高階南小学校放射線詳細測定結果

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.10 範囲 0.06~0.33 →除去後 平均 0.09 範囲 0.06~0.17

[地上5cm] 平均 0.19 範囲 0.07~1.62 →除去後 平均 0.13 範囲 0.07~0.28

対応の目安を超えた又は近い値の13地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

高階南小学校(11月10日実施)

単位:μ SV/h

番号		地上5cmの値	地上50cmの値
1	正門左脇 砂溜り	0.11	0.08
2	自転車置き場裏	0.15	0.09
3	灯油庫裏	0.15	0.08
4	ゴミ庫 東側雨どい下	0.43	0.11
4-1	No.4 除染後	0.12	0.09
5	ゴミ庫 西側雨どい下	0.25	0.12
6	物置 東側雨どい下	0.28	0.13
6-1	No.6 除染後	0.13	0.11
7	物置 西側雨どい下	0.24	0.09
8	雨どい下	0.10	0.09
9	マス	0.11	0.09
10	芝生 中央	0.09	0.09
11	U型側溝 グレーチング	0.11	0.09
12	泥上げ 汚泥①	0.17	0.14
13	泥上げ 汚泥②	0.19	0.11
14	雨どい下 蓋無し	0.11	0.09
15	ガス庫 雨どい下	0.49	0.13
15-1	No.15 除染後	0.19	0.11
16	泥上げ 汚泥③	0.28	0.17
17	体育館雨どい下①	0.12	0.09
18	体育館雨どい下②	0.13	0.07
19	体育館雨どい下③	0.14	0.09
20	体育館雨どい下④	0.13	0.08
21	U型側溝 グレーチング	0.12	0.09
22	校庭 中央	0.09	0.07
23	校庭 北東	0.07	0.07
24	校庭 北西	0.09	0.09
25	校庭 南西	0.09	0.10
26	校庭 南東	0.07	0.07
27	トイレ 西側雨どい下	0.31	0.13
27-1	No.27 除染後	0.19	0.12
28	トイレ 東側雨どい下	0.30	0.12
28-1	No.28 除染後	0.16	0.10
29	プール付属室 東側雨どい下	0.44	0.15
29-1	No.29 除染後	0.18	0.13
30	プール付属室 中央雨どい下	1.62	0.33
30-1	No.30 除染後	0.19	0.14
31	プール付属室 西側雨どい下	0.15	0.08
32	泥上げ 汚泥④	0.16	0.10
33	ブランコ下	0.08	0.07
34	運てい下	0.12	0.11
35	U型側溝 グレーチング	0.08	0.10
36	U型側溝 グレーチング	0.08	0.08

37	マス	0.07	0.08
38	U型側溝 グレーチング	0.09	0.08
39	体育収納庫 南側雨どい下	0.34	0.12
39-1	No.39 除染後	0.17	0.10
40	体育収納庫 北側雨どい下	0.49	0.18
40-1	No.40 除染後	0.15	0.14
41	砂場 中央	0.07	0.07
42	すべり台下	0.12	0.09
43	昇降口前 段差 砂溜り	0.08	0.07
44	花壇① 中央	0.07	0.08
45	花壇② 中央	0.08	0.08
46	昇降口前 スロープ下 砂溜り	0.12	0.08
47	渡り廊下 北側雨どい下	0.15	0.09
48	渡り廊下 中央雨どい下	0.10	0.08
49	渡り廊下 南側雨どい下	0.45	0.14
49-1	No.49 除染後	0.18	0.10
50	体育館 東側 土	0.11	0.08
51	体育館 東側 U型側溝 グレーチング	0.07	0.08
52	校舎 東側 U型側溝 グレーチング	0.14	0.12
53	花壇③ 中央	0.08	0.08
54	焼窯庫 西側雨どい下	0.32	0.13
54-1	No.54 除染後	0.13	0.10
55	焼窯庫 東側雨どい下	0.12	0.09
56	雨どい下	0.34	0.17
56-1	No.56 除染後	0.19	0.14

高階南小学校学童保育室(11月17日実施)

1	建物南側西端 雨どい下(土)	0.17	0.07
2	建物南側東端 雨どい下(土)	0.20	0.10
3	建物北側東端 雨どい下(土)	0.32	0.11
3-1	No.3 除染後	0.14	0.08
4	建物北側中央 雨どい下(土)	0.19	0.09
5	建物北側玄関左 雨どい下(土)	0.22	0.09
6	建物北側玄関右 雨どい下(土)	0.17	0.11
7	建物北側 門の前(コンクリート)	0.07	0.06
8	建物北側 玄関前(土)	0.08	0.06

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

(平成23年度)

施設の 配置図	縮 尺	1 / 1200 0 10 20 30 40 m	学校名	高階南小学校	調査番号	都道府県		市町村			学 校				整理番号
						1	1	2	0	1	0	0	2	9	

凡 例

建 物

- ⊕ 未とりこわし建物
- ⊗ 危険建物
- ⊕ 借用建物
- ⊖ 一時使用建物

建物以外の工作物

- ⊕ 自転車置場
- ⊕ 倉 庫
- ⊕ 吹き抜けの渡廊下
- ⊕ 温 室
- ⊕ 相 撲 場
- ⊕ 簡易な小規模構造物
- ⊕ 小鳥小屋
- ⊕ 焼 却 炉
- ⊕ 変 電 室
- ⊕ 灯 油 庫
- ⊕ ゴミ置小屋
- ⊕ 百 葉 箱
- ⊕ 井戸小屋
- ⊕ 正門、通用門
- ⊕ 囲 障 等
- ⊕ 生 垣
- ⊕ 万 年 堀
- ⊕ フェンス
- ⊕ 防球ネット
- ⊕ ブロック
- ⊕ バックネット
- ⊕ 砂 場
- ⊕ 鉄 棒
- ⊕ ブランコ
- ⊕ スペリ台
- ⊕ シーソー
- ⊕ ジャンブルジム
- ⊕ シュート板
- ⊕ ツリ 輪
- ⊕ 渡り 棒
- ⊕ 登り 棒
- ⊕ 雲 梯
- ⊕ ロ ク 木
- ⊕ ハントー棒

