

その他の公共施設における除染地点の継続測定結果

H27. 2~3実施

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
市役所本庁舎周辺(4)	33	ATM建屋 地点1	H23.12.29	除染前	0.51	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.21		0.17	0.08
			H24.10.22		0.13	0.09
			H25.08.22		0.19	0.08
			H26.03.08		0.19	0.06
			H26.09.03		0.12	0.07
			H27.02.20		0.18	0.07
	34	ATM建屋 地点2	H23.12.29	除染前	0.47	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.21		0.17	0.08
			H24.10.22		0.13	0.08
			H25.08.22		0.15	0.08
			H26.03.08		0.13	0.07
			H26.09.03		0.19	0.08
			H27.02.20		0.13	0.06
	41	南側駐車場 地点5 職員駐輪場	H23.12.29	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.21		0.15	0.07
			H24.10.22		0.13	0.08
H25.08.22				0.10	0.06	
H26.03.08				0.12	0.06	
H26.09.03				0.14	0.08	
		H27.02.20		0.09	0.07	
42	南側駐車場 地点6 職員駐輪場	H23.12.29	除染前	0.31	0.11	
			除染後	0.15	0.11	
		H24.04.21		0.18	0.09	
		H24.10.22		0.12	0.07	
		H25.08.22		0.12	0.07	
		H26.03.08		0.12	0.07	
		H26.09.03		0.09	0.06	
		H27.02.20		0.09	0.06	
北部地域ふれあいセンター(2)	17	テラス西側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20		0.11	0.09
			H24.10.29		0.09	0.09
			H25.08.29		0.08	0.07
			H26.02.26		0.10	0.08
			H26.08.15		0.06	0.06
			H27.02.25		0.07	0.07
	18	テラス東側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20		0.11	0.09
			H24.10.29		0.12	0.07
			H25.08.29		0.10	0.06
			H26.02.26		0.09	0.07
H26.08.15				0.17	0.07	
		H27.02.25		0.11	0.10	
女性会館(2)	4	駐輪場(雨どい下側溝)西側	H24.01.10	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.20		0.13	0.08
			H24.10.29		0.09	0.07
			H25.08.29		0.08	0.07
			H26.02.26		0.07	0.07
			H26.08.15		0.07	0.05
			H27.02.25		0.06	0.06
	5	駐輪場(雨どい下側溝)東側	H24.01.10	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.14	0.09
			H24.04.20		0.10	0.08
			H24.10.29		0.07	0.08
			H25.08.29		0.07	0.05
			H26.02.26		0.09	0.07
H26.08.15				0.06	0.05	
		H27.02.25		0.06	0.06	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
市民会館(1)	24	市民会館東側排水溝周り	H24.01.11	除染前	0.45	0.14	
				除染後	0.10	0.09	
			H24.04.16		0.12	0.10	
			H24.10.26		0.23	0.12	
			H25.08.21		0.11	0.06	
			H26.03.03		0.07	0.09	
			H26.08.13		0.06	0.07	
			H27.02.16		0.08	0.07	
西文化会館(4)	9	駐車場北側排水溝周り	H24.01.13	除染前	0.26	0.10	
				除染後	0.13	0.08	
			H24.04.16		0.08	0.07	
			H24.10.26		0.06	0.06	
			H25.08.21		0.06	0.07	
			H26.03.03		0.08	0.06	
			H26.08.13		0.05	0.06	
				H27.02.16		0.06	0.05
	14	敷地北西側植込み盛土	H24.01.13	除染前	1.05	0.34	
				除染後	0.07	0.08	
			H24.04.16		0.11	0.10	
			H24.10.26		0.08	0.07	
			H25.08.21		0.06	0.07	
			H26.03.03		0.07	0.07	
			H26.08.13		0.07	0.06	
				H27.02.16		0.06	0.06
	26	建物屋上奥苔	H24.01.13	除染前	0.34	0.11	
				除染後	0.25	0.09	
			H24.04.16		0.11	0.08	
			H24.10.26		0.09	0.10	
			H25.08.21		0.07	0.06	
			H26.03.03		0.10	0.06	
			H26.08.13		0.08	0.06	
				H27.02.16		0.09	0.05
27	建物屋上入口付近苔	H24.01.13	除染前	0.33	0.12		
			除染後	0.14	0.08		
		H24.04.16		0.14	0.09		
		H24.10.26		0.08	0.07		
		H25.08.21		0.08	0.06		
		H26.03.03		0.09	0.06		
		H26.08.13		0.08	0.07		
			H27.02.16		0.08	0.07	
南文化会館(3)	32	駐車場北側植込み盛土	H24.01.12	除染前	0.82	0.23	
				除染後	0.12	0.11	
			H24.04.18		0.10	0.11	
			H24.10.26		0.07	0.08	
			H25.08.21		0.22	0.11	
			H26.03.03		0.16	0.10	
			H26.08.13		0.10	0.09	
				H27.02.16		0.09	0.07
	33	駐車場東側植込み盛土(1)	H24.01.12	除染前	0.74	0.18	
				除染後	0.08	0.09	
			H24.04.18		0.08	0.08	
			H24.10.26		0.10	0.11	
			H25.08.21		0.09	0.06	
			H26.03.03		0.12	0.07	
	H26.08.13		0.09	0.06			
				H27.02.16		0.08	0.06
	38	駐車場東側植込み盛土(2)	H24.01.12	除染前	0.59	0.14	
除染後				0.12	0.11		
H24.04.18				0.11	0.10		
H24.10.26				0.12	0.09		
H25.08.21				0.14	0.08		
H26.03.03				0.07	0.06		
H26.08.13		0.07	0.06				
			H27.02.16		0.06	0.05	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越武道館(2)	15	建物東側雨どい下部C	H24.01.16	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.19		0.14	0.07
			H24.10.30		0.15	0.12
			H25.08.29		0.12	0.09
			H26.03.10		0.14	0.11
			H26.08.12		0.13	0.06
			H27.03.05		0.13	0.06
	16	建物北東側雨どい下部	H24.01.16	除染前	0.33	0.17
				除染後	0.19	0.12
			H24.04.19		0.11	0.10
			H24.10.30		0.18	0.12
			H25.08.29		0.14	0.11
			H26.03.10		0.17	0.13
H26.08.12				0.15	0.07	
		H27.03.05		0.11	0.06	
小ヶ谷老人憩いの家(2)	12	駐輪場西 雨樋下	H24.01.13	除染前	0.40	0.11
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17		0.14	0.08
			H24.10.24		0.14	0.08
			H25.08.08		0.14	0.06
			H26.02.20		0.12	0.06
			H26.08.13		0.12	0.06
			H27.02.27		0.11	0.06
	13	駐輪場東 雨樋下	H24.01.13	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.04.17		0.13	0.08
			H24.10.24		0.13	0.08
			H25.08.08		0.12	0.07
			H26.02.20		0.12	0.06
H26.08.13				0.12	0.06	
		H27.02.27		0.10	0.06	
川越市保健所・総合保健センター(4)	37	駐車場中央植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.43	0.13
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.16		0.19	0.10
			H24.10.24		0.12	0.11
			H25.08.13		0.11	0.09
			H26.03.04		0.08	0.08
			H26.08.13		0.08	0.08
			H27.02.13		0.09	0.09
	64	駐車場南西植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.13	0.09
			H24.04.16		0.23	0.09
			H24.10.24		0.12	0.11
			H25.08.13		0.15	0.09
			H26.03.04		0.07	0.07
			H26.08.13		0.07	0.08
			H27.02.13		0.06	0.07
	65	駐車場南植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.16		0.13	0.13
			H24.10.24		0.13	0.11
			H25.08.13		0.11	0.09
H26.03.04				0.10	0.09	
H26.08.13				0.09	0.11	
		H27.02.13		0.07	0.07	
67	駐車場北東植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.27	0.11	
			除染後	0.16	0.11	
		H24.04.16		0.14	0.10	
		H24.10.24		0.12	0.08	
		H25.08.13		0.09	0.07	
		H26.03.04		0.08	0.07	
		H26.08.13		0.07	0.07	
		H27.02.13		0.10	0.07	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値		
					地上5cm	地上50cm	
資源化センター(つばさ館)(1)	11	雨どい(正面左側)	H24.01.19	除染前	0.24	0.09	
				除染後	0.18	0.09	
			H24.04.18		0.21	0.08	
			H24.11.09		0.20	0.07	
			H25.08.18		0.16	0.07	
			H26.02.23		0.15	0.06	
			H26.08.03		0.13	0.07	
			H27.02.04		0.12	0.06	
サンライフ川越・芳野台体育館(6)	7	体育館東側雨どい下の土	H24.01.19	除染前	0.46	0.19	
				除染後	0.15	0.13	
			H24.04.17		0.11	0.10	
			H24.10.23		0.10	0.10	
			H25.08.22		0.11	0.09	
			H26.03.11		0.09	0.09	
			H26.08.18		0.08	0.07	
				H27.03.09		0.08	0.08
	8	体育館西側雨どい下の土①	H24.01.19	除染前	0.63	0.15	
				除染後	0.10	0.09	
			H24.04.17		0.10	0.08	
			H24.10.23		0.10	0.10	
			H25.08.22		0.11	0.08	
			H26.03.11		0.11	0.07	
			H26.08.18		0.08	0.06	
				H27.03.09		0.08	0.09
	9	体育館西側雨どい下の土②	H24.01.19	除染前	0.52	0.15	
				除染後	0.16	0.10	
			H24.04.17		0.22	0.10	
			H24.10.23		0.21	0.10	
			H25.08.22		0.12	0.10	
			H26.03.11		0.13	0.09	
			H26.08.18		0.14	0.07	
				H27.03.09		0.11	0.13
	10	体育館西側雨どい下の土③	H24.01.19	除染前	0.72	0.15	
				除染後	0.11	0.10	
			H24.04.17		0.12	0.10	
			H24.10.23		0.12	0.11	
			H25.08.22		0.12	0.08	
			H26.03.11		0.13	0.07	
			H26.08.18		0.12	0.07	
				H27.03.09		0.10	0.10
	11	体育館西側雨どい下の土④	H24.01.19	除染前	0.84	0.20	
				除染後	0.13	0.10	
			H24.04.17		0.11	0.10	
			H24.10.23		0.14	0.08	
			H25.08.22		0.12	0.07	
			H26.03.11		0.10	0.08	
			H26.08.18		0.11	0.07	
				H27.03.09		0.09	0.08
	18	東部工業会玄関前花壇	H24.01.19	除染前	0.32	0.12	
				除染後	0.14	0.07	
			H24.04.17		0.08	0.07	
			H24.10.23		0.09	0.07	
			H25.08.22		0.08	0.07	
			H26.03.11		0.07	0.07	
			H26.08.18		0.08	0.06	
			H27.03.09		0.07	0.07	
1	栄養食配給所雨どい下	H24.01.23	除染前	0.28	0.10		
			除染後	0.19	0.11		
		H24.04.17		0.16	0.10		
		H24.10.23		0.16	0.09		
		H25.08.02		0.12	0.08		
		H26.03.10		0.12	0.09		
		H26.09.02		0.15	0.08		
			H27.03.09		0.12	0.08	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
旧川越織物市場(9)	3	市場棟(東②)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.15	0.12
			H24.04.17		0.18	0.10
			H24.10.23		0.14	0.11
			H25.08.02		0.08	0.08
			H26.03.10		0.09	0.09
			H26.09.02		0.09	0.07
			H27.03.09		0.10	0.06
	4	市場棟(東③)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.15
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.20	0.12
			H25.08.02		0.19	0.10
			H26.03.10		0.21	0.10
			H26.09.02		0.16	0.08
			H27.03.09		0.15	0.09
	6	市場棟(東⑤)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.20
				除染後	0.18	0.10
			H24.04.17		0.14	0.08
			H24.10.23		0.17	0.10
			H25.08.02		0.15	0.08
			H26.03.10		0.15	0.08
			H26.09.02		0.11	0.07
			H27.03.09		0.11	0.07
	7	市場棟(西①)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.17
				除染後	0.18	0.12
			H24.04.17		0.19	0.15
			H24.10.23		0.19	0.13
			H25.08.02	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.15	0.11
			H25.11.15		0.13	0.09
	H26.03.10		0.14	0.10		
	H26.09.02		0.17	0.09		
			H27.03.09		0.17	0.09
	8	市場棟(西②)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.22
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.16	0.10
			H25.08.02		0.15	0.09
			H26.03.10		0.17	0.10
			H26.09.02		0.13	0.08
			H27.03.09		0.18	0.09
	9	市場棟(西③)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.39	0.15
				除染後	0.19	0.14
			H24.04.17		0.19	0.13
			H24.10.23		0.18	0.12
			H25.08.02		0.26	0.11
			H26.03.10		0.16	0.09
H26.09.02				0.17	0.08	
		H27.03.09		0.14	0.09	
11	市場棟(西⑤)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.26	0.12	
			除染後	0.14	0.11	
		H24.04.17		0.22	0.13	
		H24.10.23		0.18	0.12	
		H25.08.02		0.14	0.08	
		H26.03.10		0.13	0.09	
		H26.09.02		0.12	0.08	
		H27.03.09		0.12	0.08	
13	市場棟(東)裏雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.19	
			除染後	0.19	0.12	
		H24.04.17		0.16	0.15	
		H24.10.24		0.15	0.12	
		H25.08.02		0.22	0.11	
		H26.03.10		0.14	0.10	
		H26.09.02		0.07	0.06	
		H27.03.09		0.18	0.09	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
郊外型駐車場(1)	1	郊外型駐車場南側1	H24.01.25	除染前	0.42	0.15
				除染後	0.16	0.15
			H24.04.16	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.11	0.11
			H24.07.30		0.20	0.14
			H24.10.31		0.14	0.10
			H25.08.07		0.14	0.09
			H26.02.24		0.19	0.10
			H26.08.13		0.15	0.09
H27.02.09		0.15	0.10			
岸町1丁目北団地(4)	1	K7号棟駐輪場樋上	H23.12.21	除染前	0.36	0.15
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.16		0.20	0.10
			H24.10.22		0.16	0.08
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.08
	H26.08.20		0.07	0.07		
	H27.03.04		0.07	0.07		
	2	K7号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.72	0.16
				除染後	0.17	0.11
			H24.04.16	除染前	0.29	0.09
				除染後	0.16	0.08
			H24.07.23		0.09	0.07
			H24.10.22		0.14	0.08
	H25.08.19		0.11	0.07		
	H26.03.04		0.09	0.07		
	H26.08.20		0.09	0.07		
	H27.03.04		0.08	0.07		
	12	K8号棟駐輪場樋左	H23.12.21	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25		0.11	0.07
			H24.10.22		0.16	0.09
			H25.08.19		0.14	0.08
			H26.03.04		0.11	0.08
	H26.08.20		0.10	0.08		
	H27.03.04		0.09	0.08		
	14	K8号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.25		0.20	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.16	0.08
			H26.03.04		0.11	0.07
	H26.08.20		0.10	0.07		
H27.03.04		0.09	0.07			
岸町3丁目団地(3)	5	K1号棟右脇通路	H23.12.21	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.24		0.22	0.09
			H24.10.22		0.12	0.07
			H25.08.19		0.21	0.08
			H26.03.04		0.10	0.07
	H26.08.20		0.09	0.07		
	H27.03.04		0.07	0.07		
	10	K1号棟駐輪場左側樋右	H23.12.21	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.24	0.12
			H24.04.24		0.20	0.10
			H24.10.22		0.17	0.08
			H25.08.19		0.13	0.08
			H26.03.04		0.07	0.08
	H26.08.20		0.07	0.08		
	H27.03.04		0.07	0.07		
	11	K1号棟駐輪場右側樋左	H23.12.21	除染前	0.27	0.12
				除染後	0.24	0.10
H24.04.24				0.20	0.10	
H24.10.22				0.19	0.08	
H25.08.19				0.14	0.07	
H26.03.04				0.08	0.07	
H26.08.20		0.08	0.07			
H27.03.04		0.07	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
小仙波町1丁目団地(3)	6	中庭駐輪場 北雨樋下(草)	H23.12.19	除染前	0.51	0.14
				除染後	0.15	0.11
			H24.04.25		0.15	0.10
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.13	0.09
			H26.03.04		0.09	0.07
			H26.08.20		0.09	0.07
	H27.03.04		0.08	0.07		
	7	中庭駐輪場 南雨樋下(草)	H23.12.19	除染前	0.57	0.13
				除染後	0.15	0.10
			H24.04.25		0.19	0.11
			H24.10.22		0.20	0.08
			H25.08.19		0.18	0.08
			H26.03.04		0.13	0.08
			H26.08.20		0.10	0.07
	H27.03.04		0.08	0.07		
	9	K-2棟西側駐輪場 北雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.44	0.11
				除染後	0.18	0.10
			H24.04.25	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.13	0.10
			H24.07.23		0.20	0.09
H24.10.22				0.17	0.09	
H25.08.19				0.15	0.08	
H26.03.04				0.10	0.07	
H26.08.20				0.08	0.07	
H27.03.04		0.08	0.06			
仙波町1丁目南団地(2)	5	K-1棟駐輪場 南雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.69	0.20
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.25		0.17	0.09
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.17	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
	H26.08.20		0.10	0.08		
	H27.03.04		0.10	0.08		
	6	K-1棟駐輪場 南東雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.18	0.12
			H24.04.25	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.16	0.10
			H24.10.22		0.22	0.10
H25.08.19				0.18	0.09	
H26.03.04				0.12	0.06	
H26.08.20		0.10	0.06			
H27.03.04		0.09	0.07			
仙波町1丁目北団地(2)	5	K-3棟駐輪場 北雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.30	0.09
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.25		0.11	0.09
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.18	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.12	0.07
	H27.03.04		0.10	0.07		
	16	K-5棟駐輪場 雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.04.16		0.10	0.08
			H24.10.22		0.10	0.08
			H25.08.19		0.09	0.07
H26.03.04				0.10	0.06	
H26.08.20		0.08	0.06			
H27.03.04		0.09	0.06			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値		
					地上5cm	地上50cm	
仙波町2丁目団地(2)	11	K3自転車置場竪樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.33	0.10	
				除染後	0.13	0.10	
			H24.04.25		0.14	0.09	
			H24.10.22		0.09	0.08	
			H25.08.19		0.10	0.07	
			H26.03.04		0.10	0.06	
			H26.08.20		0.09	0.06	
			H27.03.04		0.08	0.07	
	12	K3自転車置場竪樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.42	0.13	
				除染後	0.21	0.11	
			H24.04.25	除染前	0.31	0.12	
				除染後	0.20	0.11	
			H24.07.23		0.16	0.08	
			H24.10.22		0.11	0.07	
			H25.08.19		0.23	0.08	
			H26.03.04		0.11	0.07	
			H26.08.20		0.10	0.07	
					H27.03.04		0.09
月吉町団地(1)			5	K5号棟西側雨どい(土)	H23.12.20	除染前	0.29
	除染後	0.23				0.15	
	H24.04.25	除染前			0.27	0.11	
		除染後			0.20	0.10	
	H24.07.23				0.12	0.10	
	H24.10.22				0.22	0.13	
	H25.08.19				0.14	0.11	
	H26.03.04				0.11	0.09	
	H26.08.20				0.08	0.06	
					H27.03.04		0.07
	13	K2号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.35	0.14	
				除染後	0.22	0.12	
			H24.04.24		0.21	0.11	
			H24.10.22		0.20	0.11	
			H25.08.19		0.20	0.11	
			H26.03.04		0.13	0.10	
			H26.08.20		0.10	0.09	
			H27.03.04		0.09	0.07	
	15	K2号棟西側自転車置場竪樋前(草)	H23.12.21	除染前	0.26	0.10	
				除染後	0.22	0.12	
			H24.04.24		0.24	0.10	
			H24.10.22		0.21	0.10	
			H25.08.19		0.17	0.09	
			H26.03.04		0.10	0.07	
			H26.08.20		0.08	0.07	
			H27.03.04		0.09	0.06	
	24	K3号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.69	0.13	
				除染後	0.24	0.14	
			H24.04.24	除染前	0.34	0.13	
				除染後	0.20	0.12	
			H24.07.23		0.08	0.07	
			H24.10.22		0.19	0.11	
			H25.08.19		0.15	0.10	
			H26.03.04		0.13	0.09	
			H26.08.20		0.11	0.09	
					H27.03.04		0.08
	25	K3号棟西側自転車置場竪樋前(草)	H23.12.21	除染前	0.49	0.12	
				除染後	0.23	0.10	
H24.04.24				0.25	0.10		
H24.10.22				0.11	0.09		
H25.08.19				0.21	0.09		
H26.03.04				0.12	0.08		
H26.08.20		0.11	0.08				
		H27.03.04		0.09	0.08		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
寿町2丁目団地(11)	26	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.45	0.11
				除染後	0.20	0.09
			H24.04.24	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.20	0.10
				H24.07.23	0.09	0.07
				H24.10.22	0.16	0.07
				H25.08.19	0.11	0.08
				H26.03.04	0.11	0.08
				H26.08.20	0.09	0.07
		H27.03.04	0.08	0.07		
	27	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.65	0.12
				除染後	0.24	0.14
				H24.04.24	0.21	0.11
				H24.10.22	0.20	0.09
				H25.08.19	0.17	0.10
				H26.03.04	0.13	0.10
				H26.08.20	0.11	0.09
				H27.03.04	0.10	0.08
			28	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)No.27 の50cm西側	H23.12.21	除染前
	除染後	0.25				0.11
		H24.04.24			0.20	0.12
		H24.10.22			0.18	0.09
		H25.08.19			0.14	0.09
		H26.03.04			0.11	0.08
		H26.08.20			0.09	0.07
		H27.03.04			0.08	0.07
	31	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)			H23.12.21	除染前
			除染後	0.21		0.13
				H24.04.24	0.24	0.11
				H24.10.22	0.17	0.08
				H25.08.19	0.14	0.09
				H26.03.04	0.13	0.09
				H26.08.20	0.10	0.08
			H27.03.04	0.09	0.08	
45			K5号棟南側(東)自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.27
	除染後	0.22			0.13	
		H24.04.24		0.25	0.11	
		H24.10.22		0.23	0.08	
		H25.08.19		0.16	0.09	
		H26.03.04		0.12	0.10	
		H26.08.20		0.10	0.08	
		H27.03.04		0.09	0.09	
	59	K7号棟北側自転車置場竪樋前(石)		H23.12.21	除染前	0.44
除染後			0.25		0.12	
			H24.04.24	0.25	0.10	
			H24.10.22	0.17	0.10	
			H25.08.19	0.15	0.09	
			H26.03.04	0.11	0.07	
			H26.08.20	0.09	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
63			K7号棟南側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.36
	除染後	0.21			0.11	
		H24.04.24		0.23	0.12	
		H24.10.22		0.17	0.10	
		H25.08.19		0.14	0.08	
		H26.03.04		0.10	0.09	
		H26.08.20		0.09	0.07	
		H27.03.04		0.09	0.07	
	5	K9号棟北側(東)自転車置場竪樋前(土)		H23.12.21	除染前	0.28
除染後			0.18		0.13	
			H24.04.24	0.14	0.09	
			H24.10.22	0.15	0.09	
			H25.08.19	0.14	0.09	
			H26.03.04	0.12	0.08	
			H26.08.20	0.11	0.08	
	H27.03.04	0.10	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
寿町2丁目南団地(4)	6	K9号棟北側(東)自転車置場竖樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.24		0.22	0.11
			H24.10.22		0.22	0.08
			H25.08.19		0.19	0.08
			H26.03.04		0.14	0.09
			H26.08.20		0.11	0.08
	H27.03.04		0.09	0.08		
	8	K9号棟南側(西)自転車置場竖樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.22	0.13
			H24.04.24		0.20	0.10
			H24.10.22		0.17	0.10
			H25.08.19		0.16	0.10
			H26.03.04		0.12	0.08
			H26.08.20		0.10	0.07
	H27.03.04		0.10	0.07		
	24	K10号棟北側(中央)自転車置場竖樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.24		0.18	0.09
			H24.10.22		0.13	0.07
			H25.08.19		0.13	0.07
H26.03.04				0.12	0.08	
H26.08.20				0.09	0.06	
H27.03.04		0.09	0.06			
笠幡団地(4)	3	K4号棟北側竖樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.37	0.09
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25		0.25	0.09
			H24.10.22		0.22	0.08
			H25.08.19		0.07	0.08
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.08	0.07
	H27.03.04		0.08	0.07		
	14	K1号棟北側竖樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.18	0.06
			H24.04.25		0.21	0.07
			H24.10.22		0.14	0.07
			H25.08.19		0.06	0.05
			H26.03.04		0.05	0.06
			H26.08.20		0.05	0.05
	H27.03.04		0.07	0.05		
	16	K2号棟北側竖樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.26	0.08
				除染後	0.21	0.07
			H24.04.25		0.18	0.07
			H24.10.22		0.20	0.07
			H25.08.19		0.06	0.06
H26.03.04				0.08	0.07	
H26.08.20				0.07	0.06	
H27.03.04		0.07	0.06			
19	K3号棟北側竖樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.32	0.08	
			除染後	0.21	0.08	
		H24.04.25		0.16	0.06	
		H24.10.22		0.20	0.08	
		H25.08.19		0.08	0.08	
		H26.03.04		0.08	0.06	
		H26.08.20		0.07	0.06	
H27.03.04		0.07	0.06			
的場団地(1)	26	K5東側駐輪場屋根下	H23.12.20	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H24.04.25		0.15	0.09
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.09	0.08
			H26.03.04		0.09	0.08
			H26.08.20		0.08	0.07
H27.03.04		0.08	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
小堤団地(10)	2	K3西駐輪場竖樋下	H23.12.20	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.25		0.22	0.10
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.06
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.09	0.06
	5	集会所南側竖樋下	H23.12.20	除染前	0.38	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.25	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.22	0.10
			H24.10.22		0.21	0.10
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.07	0.06
	H26.08.20		0.07	0.06		
	H27.03.04		0.07	0.06		
	6	集会所北側竖樋下	H23.12.20	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.24	0.11
			H24.04.25		0.18	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.06	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
	9	K2東駐輪場竖樋1下	H23.12.20	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.22	0.10
			H24.04.25		0.18	0.08
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.08	0.06
			H26.03.04		0.08	0.07
H26.08.20				0.08	0.06	
H27.03.04				0.08	0.06	
18	K2西駐輪場竖樋3下	H23.12.20	除染前	0.53	0.11	
			除染後	0.25	0.09	
		H24.04.25		0.23	0.07	
		H24.10.22		0.13	0.07	
		H25.08.19		0.06	0.06	
		H26.03.04		0.06	0.07	
		H26.08.20		0.06	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	
19	K2西駐輪場竖樋4下	H23.12.20	除染前	0.27	0.10	
			除染後	0.20	0.09	
		H24.04.25		0.22	0.10	
		H24.10.22		0.09	0.10	
		H25.08.19		0.06	0.07	
		H26.03.04		0.06	0.06	
		H26.08.20		0.06	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	
20	K2西駐輪場竖樋2下	H23.12.20	除染前	0.55	0.13	
			除染後	0.20	0.11	
		H24.04.25		0.22	0.10	
		H24.10.22		0.13	0.09	
		H25.08.19		0.07	0.07	
		H26.03.04		0.08	0.06	
		H26.08.20		0.06	0.06	
		H27.03.04		0.06	0.06	
22	K2東駐輪場竖樋4下	H23.12.20	除染前	0.26	0.10	
			除染後	0.19	0.11	
		H24.04.25		0.21	0.10	
		H24.10.22		0.15	0.09	
		H25.08.19		0.07	0.07	
		H26.03.04		0.07	0.06	
		H26.08.20		0.07	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	23	K2東駐輪場竪樋3下	H23.12.20	除染前	0.56	0.14
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.25		0.20	0.10
			H24.10.22		0.14	0.09
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
	H27.03.04		0.07	0.06		
	24	K2東駐輪場竪樋2下	H23.12.20	除染前	0.32	0.10
				除染後	0.20	0.10
			H24.04.25		0.20	0.08
			H24.10.22		0.11	0.09
			H25.08.19		0.07	0.06
			H26.03.04		0.05	0.06
H26.08.20				0.05	0.06	
H27.03.04		0.07	0.06			
川越市上下水道局(1)	7	喫煙所とい下	H24.01.19	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.20		0.23	0.11
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.09		0.18	0.10
			H26.02.27		0.16	0.10
			H26.08.07		0.16	0.09
H27.02.27		0.13	0.10			
中央公民館(2)	6	中庭南西角	H24.01.18	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.13	0.10
			H24.10.24		0.17	0.10
			H25.08.08		0.14	0.08
			H26.02.25		0.11	0.07
			H26.08.04		0.10	0.07
	H27.02.25		0.11	0.08		
	13	建物東南角縦樋	H24.01.18	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17		0.19	0.07
			H24.10.24		0.13	0.07
			H25.08.08		0.13	0.06
			H26.02.25		0.17	0.07
H26.08.04				0.07	0.06	
H27.02.25		0.08	0.06			
さわやか活動館(1)	15	建物南側駐車場角縦樋下	H24.01.18	除染前	0.65	0.22
				除染後	0.23	0.16
			H24.04.17		0.21	0.14
			H24.10.24		0.19	0.13
			H25.08.08		0.19	0.11
			H26.02.25		0.19	0.09
			H26.08.04		0.12	0.10
H27.02.25		0.14	0.11			
川鶴公民館(2)	17	陶芸窯室雨樋下	H24.01.27	除染前	0.38	0.10
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.13	0.09
			H24.10.11		0.10	0.07
			H25.08.06		0.20	0.08
			H26.03.06		0.08	0.07
			H26.08.04		0.08	0.07
	H27.02.09		0.14	0.08		
	18	物置雨樋下	H24.01.27	除染前	0.40	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.04.17		0.19	0.09
			H24.10.11		0.24	0.08
			H25.08.06		0.22	0.08
			H26.03.06		0.10	0.08
H26.08.04				0.09	0.07	
H27.02.09		0.11	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
博物館(3)	14	中庭受付側北	H24.01.31	除染前	0.58	0.21
				除染後	0.21	0.16
			H24.04.19		0.21	0.15
			H24.10.30		0.20	0.16
			H25.08.21		0.18	0.13
			H26.02.26		0.17	0.13
			H26.08.07		0.18	0.14
			H27.02.17		0.17	0.12
	15	中庭トイレ側北	H24.01.31	除染前	0.36	0.17
				除染後	0.20	0.14
			H24.04.19		0.19	0.14
			H24.10.30		0.18	0.14
			H25.08.21		0.13	0.11
			H26.02.26		0.16	0.13
			H26.08.07		0.15	0.11
			H27.02.17		0.16	0.11
	24	企画展示室北側	H24.01.31	除染前	0.37	0.19
				除染後	0.20	0.16
			H24.04.19		0.18	0.16
			H24.10.30		0.18	0.14
			H25.08.21		0.13	0.12
H26.03.18				0.26	0.10	
H26.08.07				0.14	0.10	
		H27.02.17		0.12	0.09	

注) 施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。

※今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	30	
地点数	97	
最大値	0.18	0.13
最小値	0.06	0.05
平均	0.10	0.07