

川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況


■ 地下構造物の解体を始めました。(平成 29 年 12 月～平成 30 年 2 月)
 土留めを設置して、地下室や基礎の解体を始めました。
 ※ 図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 南西側からの全景です。



② 東側からの全景です。
(平成 29 年 12 月末)



③ 鋼板製の土留めを設置している様子です。



④ 土留めの内側で煙突基礎部分を解体している様子です。